

OZNAKE SKLADNOSTI NA IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN

DRŽAVNE OZNAKE




ZLATO



SREBRO



PLATINA



PALADIJ



SI-1

GRUDNOVO NABREŽJE 17
1000 LJUBLJANA

SI-2

TKALSKA 15
3000 CELJE

ZNAK DOBAVITELJA, KI SAMOSTOJNO ZAGOTAVLJA SKLADNOST SVOJIH IZDELKOV



VELJA ZA VSE PLEMENITE KOVINE



TABELA STANDARDNIH STOPENJ ČISTINE IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN

PLATINA	ZLATO	PALADIJ	SREBRO
999	999	999	999
950	990	950	925
900	986	500	900
850	916		835
	900		800
	840		
	800		
	750		
	585		
	500		
	417		
	375		
	333		

ČISTINA PLATINE, ZLATA, PALADIJA IN SREBRA SE NA IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN OZNAČUJE V TISOČINKAH (X/1000).